

Descrição:

Essa função realiza a correção do arquivo e a correção do chassi em veículos com o sistema ECU Bosch 0 281 011 796 quando o veículo apresenta a mensagem "Start Error" no Painel de Instrumentos.



Correção de arquivo

Informações Importantes:



- Após realizar a correção do arquivo da ECU é necessário realizar também a correção do arquivo do Immo, que pode ser realizada pela seguinte carga do Faz+:
 - Mercedes - Immo Temic HC08 ID12;
- A mensagem de Start Error no Painel de Instrumentos pode aparecer devido a alguma falha elétrica ou mecânica do veículo. Para garantir o funcionamento, além da correção dos arquivos, é necessário que essas possíveis falhas também sejam corrigidas.
- Existem 3 possíveis opções para a utilização desta carga, descritos ao final deste manual.

Passo a Passo

1. Desmonte a ECU localizada do lado esquerdo dos pedais do veículo;
2. Conecte o cabo MULTI na ECU como na imagem abaixo;
3. Conecte o cabo MULTI no FAZ+.



Verso



Utilize o **LADO VERMELHO** do cabo **MULTI** para realizar as conexões.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Chassi gravado na ECU.

CORRIGIR ARQUIVO

- Corrige o arquivo da memória 35P08 e o chassi gravado na ECU.

RESTAURAR ARQUIVO

- Realiza a gravação do arquivo completo conforme o usuário selecionar.

Observações:

- **Opção 1:** Corrigir "Start Error".

O veículo apresenta a mensagem "Start Error", porém o KIT já pertence ao veículo:

1. Realizar a correção do arquivo da ECU;
2. Realizar a correção do arquivo do Imobilizador.

Não é necessário alterar o chassi e nem programar outra chave.

- **Opção 2:** Troca da ECU Bosch 0 281 011 796:

1. Realizar a correção do arquivo do Imobilizador;
2. Realizar a correção do arquivo da nova ECU;
3. Realizar a correção do chassi.

Desta forma, a nova ECU estará adaptada ao veículo.

- **Opção 3:** Troca do Immo Temic HC08:

1. Realizar a correção do arquivo do Imobilizador;
2. Realizar a programação de uma nova chave;
3. Realizar a correção do arquivo da ECU.

Desta forma, o novo Immo estará adaptado ao veículo.